

# **Annexe technique /Technical annex**

**F.L**<sub>Et</sub>.48

### Edition N°12 / Issue N°12

Nom du laboratoire : Laboratory Name :	METROCAL
N° d'accréditation : Accreditation Number :	2-0008
Contact :	M <sup>me</sup> BEN JEMAA Mariem, Responsable Commerciale
Référentiel Standard	ISO/IEC 17025 V 2017
Adresse : Adress :	13, Rue Claude Bernard 3 ème étage cite les Jardins -1002 Tunis Belvédère -Tunisie
Tél. / Fax. : Tel/Fax	<b>Tél</b> :(+216) 71795867- 71846122 <b>Fax</b> :(216)71 794 780 - 71 840 670
Adresse électronique : Electronic Address :	metrocal@planet.tn

#### Domaine d'accréditation/ Accreditaion Field:

METROLOGIE DIMENSIONNELLE, PRESSION, ELECTRICITE-MAGNETISME, TEMPERATURE, MASSE ET PESAGE.

#### Portée de l'accréditation du laboratoire :

Les CMC (Calibration and Measurement Capability) déclarés par le laboratoire: l'aptitude en matière de mesures et d'étalonnages sont exprimés en termes de:

- > Mesurande ou matériau de référence;
- > La méthode ou la procédure d'étalonnage ou de mesure, le type d'instrument à étalonner ou de matériau à mesurer;
- > L'étendue de mesure et les paramètres additionnels le cas échéant, par exemple la fréquence de la tension appliquée;
- > La plus petite incertitude élargie que le laboratoire peut fournir à ses clients, exprimée en incertitude élargie ayant une probabilité spécifique d'environ 95%.
- L'incertitude élargie est donnée avec un maximum de deux chiffres significatifs.
- Le résultat est arrondi à la même position que l'incertitude significative du deuxième chiffre.

#### The Calibration and Measurement Capability (CMCs): expressed in terms of:

- Measurand or reference material:
- Calibration or measurement method or procedure and type of instrument or material to be calibrated or measured;
- Measurement range and additional parameters where applicable, e.g. frequency of applied voltage;
- Measurement uncertainty, expressed as an Expanded Uncertainty (k=2, 95% of probability)
- The expanded uncertainty is given with two significant digits maximum.
- The result is rounded to the same position as the second digit significant uncertainty.

#### Voir pages suivantes.

See next pages

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.

### Pesage:

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		0 mg à 200 g	2,4·10 <sup>-6</sup> ·m+1,5·10 <sup>-4</sup> g		Comparaison des indications des IPFNAs aux masses conventionnelles des masses étalons de classe F <sub>1</sub>	
Instruments de		0 g à 15000 g	2,6·10 <sup>-6</sup> · m+1,4·10 <sup>-2</sup> g		Comparaison des indications des IPFNAs aux masses conventionnelles des masses étalons de classe F <sub>2</sub>	
pesage à fonctionnement non	Masse conventionnelle	0 g à 30 kg	1,5·10 <sup>-5</sup> · m+1,2·10 <sup>-1</sup> g	Procédure interne N° PT002		s
automatique IPFNA		0 g à 300 kg	4,9·10 <sup>-5</sup> · m+9,8·10 <sup>-1</sup> g		Comparaison des indications des IPFNAs aux masses conventionnelles des masses étalons de classe M <sub>1</sub>	
		0 g à 2000 kg	2,0·10 <sup>-4</sup> · m+1,5·10 <sup>2</sup> g			

m : valeur de la masse

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.

### Masse:

instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expan ded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Masses Poids	Masse conventionnelle	<ul> <li>1mg</li> <li>2mg</li> <li>5mg</li> <li>10mg</li> <li>20 mg</li> <li>50 mg</li> <li>100 mg</li> <li>200 mg</li> <li>500 mg</li> <li>500 mg</li> <li>1 g</li> <li>2 g</li> <li>5 g</li> <li>10 g</li> <li>20 g</li> <li>50 g</li> <li>100 g</li> <li>200 g</li> <li>500 g</li> <li>1 kg</li> <li>2 kg</li> <li>5 kg</li> <li>10 kg</li> <li>20 kg</li> </ul>	23 µg 23 µg 23 µg 23 µg 24 µg 24 µg 24 µg 25 µg 26 µg 27 µg 31 µg 38 µg 45 µg 54 µg 65 µg 0,25 mg 0,33 mg 46 mg 46 mg 46 mg 46 mg 0,23 g 0,24 g	Procédure interne PT001 avec 5 comparaisons par double substitution <b>EMME</b>	Balance utilisée : <u>Porté Max</u> =220 g <u>Résolution</u> : 0,01 mg/ 0,1 mg  Balance utilisée : <u>Porté Max</u> =5 kg <u>Résolution</u> : 0,02g  Balance utilisée : <u>Porté Max</u> =24 kg ; <u>Résolution</u> : 0,1g	L

<sup>•</sup> valeur ponctuelle.

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.

# Température:

bjets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Thermomètre à dilatation et à cadran		-20 °C à 100 °C	0,43 °C	Comparaison directe à une chaine de température étalon, conformément	chaine de	
		-20 °C à 100 °C	0,34 °C		température étalon, Type 1560 N°S617	
Chaine de température	Température	100 °C à 300 °C	0,46 °C			,
(sonde +résistance de platine +indicateur		300 °C à 400 °C	0,60 °C	aux exigences de la norme FDX07-028et		
platifie +filulcateul		400 °C à 500 °C	0,64 °C	FDX07-029-1		
		500 °C à 600 °C	0,79 °C			

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.

bjets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		-20 °C à 100 °C	0,48 °C	Comparaison directe à une chaine de température étalon, conformément aux exigences de la norme FDX07-028et		
Chaine de température		100 °C à 300 °C	0,57 °C		Chaine de température	
(sonde +résistance de platine +indicateur	Température	300 °C à 400 °C	0,83 °C		étalon, Type 1560 N°S617	L
piatine Findicateur		400 °C à 500 °C	0,86 °C		1000 14 0017	
		500 °C à 600 °C	1,0 °C	FDX07-029-1		

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Chaine de température (sonde +résistance de		-20 °C à 100 °C	0,35 °C	Comparaison directe à une	Chaine de	
platine +indicateur		100 Ca 200 C	chaine de température étalon, conformément	température,	S	
Chaine de température (sonde +thermocouple +indicateur	Température	-20 °C à 200 °C	0,46 °C	aux exigences de la norme FDX07-028et FDX07-029-1	AOIP, PHP602N°ID CTT01	
		-20 °C à 100°C	0,80 °C	Etalonnage conformément aux	Central d'acquisition de	
Enceinte thermostatique		100 °C à 200°C	0,81 °C	exigences de la norme FD X 15-140 :2013-05	température	S

### **Pression:**

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Manomètre analogique,					Manomètre numérique	
Manomètre à affichage	Pression relative de gaz	De 0 MPa à 2 MPa	0,49 kPa + 3,9 · 10 <sup>-4.</sup> · Pr		PT09	L
numérique					1 103	
Manomètre analogique,					Manomètre numérique	
Manomètre à affichage	Pression relative de fluide	De 0 MPa à 60 MPa	25 kPa + 1.2 · 10 <sup>-4.</sup> · Pr		PT12	L
numérique				Procédure interne	PTIZ	
Manomètre analogique,				PT015	Manomètre numérique	
Manomètre à affichage	Pression relative de gaz	De 0 MPa à 2 MPa	0,39 kPa + 6,0 · 10 <sup>-3.</sup> · Pr		PT01	S
numérique	_				PIUI	
Manomètre analogique,					Manamàtra numáricus	
Manomètre à affichage	Pression relative de fluide	De 0 MPa à 60 MPa	22 kPa + 6,0 · 10 <sup>-4</sup> · Pr		Manomètre numérique	s
numérique					PT02	

Pr: Pression relative en MPa

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.

## **Dimensionnelle:**

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Died à couline numérique		De 0 mm à 100 mm	12,3 μm+56.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
Pied à coulisse numérique q=10 µm		De 100 mm à 150 mm	14,2 µm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	Comparaison directe à des		
4	Mesures d'extérieur avec les becs principaux : -Erreurs d'indication	De 150 mm à 250 mm	16 μm+130.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
D: 13 1: 3		De 0 mm à 100 mm	19 μm+56.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
Pied à coulisse à vernier q=20 µm		De 100 mm à 150 mm	21,1 µm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
q=20 μm	contact pleine touche	De 150 mm à 250 mm	23 μm+130.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
Pied à coulisse à cadran	(J) -Erreurs d'indication	De 0 mm à 100 mm	16 μm+56.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>		Boites de cale	
q=20 μm	contact sur surface	De 100 mm à 150 mm	20,3 µm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	cales étalons conformément aux exigences de la norme	étalon DT100 et	L
	limitée (E)	De 150 mm à 250 mm	27µm+130.10 <sup>-6</sup> .L	NF E11-091(03/2013)	DT200	
Pied à coulisse à vernier	Erreur de Fidélité	De 0 mm à 100 mm	46 μm+56.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	1		
q=50 μm		De 100 mm à 150 mm	47,4 μm+8,9.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	1		
		De 150 mm à 250 mm	49,1µm+130.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	7		
Pied à coulisse à cadran	]	De 0 mm à 100 mm	44 μm+56.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	- - -		
q=50 µm		De 100 mm à 150 mm	45,5 µm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
		De 150 mm à 250 mm	47,1 μm+130.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		De 0 mm à 100 mm	4,1 μm+56.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
Micromètre numérique q=1 μm	Erreur d'indication de	De 100 mm à 150 mm	6,1 µm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	7		
	contact pleine touche, J	De 150 mm à 250 mm	8,1 µm+130.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	Comparaison directe à des cales étalons conformément aux exigences de la norme NF E11-095(2013)		
	Erreur d'indication de contact partiel d'une surface limité, E	De 0 mm à 100 mm	3,2 µm+56.10 <sup>-6</sup> .L		Boites de cale	
Micromètre à vernier q=1 µm		De 100 mm à 150 mm	6,1 µm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>		étalon DT100 et	L
q- ι μιτι		De 150 mm à 250 mm	8 μm+130.10 <sup>-6</sup> .L		DT200	
Micromètre à vernier	January IIIIII.	De 0 mm à 100 mm	7,6 µm+56.10 <sup>-6</sup> .L			
q=10 μm		De 100 mm à 150 mm	10 μm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
		De 150 mm à 250 mm	11,4 µm+130.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			
Jauge de profondeur à cadran q=20µm			20,3 μm+89.10 <sup>-6</sup> .L			
Jauge de profondeur à vernier q=20µm	-Erreur de contact sur surface limité, E		21,1 μm+89.10 <sup>-6</sup> .L	Comparaison directe à des cales étalons conformément		
Jauge de profondeur à cadran q=50µm	-Erreur de fidélité - Répétabilité	De 0 mm à 100 mm	45,5 μm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>	auv evidences de la norme	Boites de cale étalon DT100 et DT200	L
Jauge de profondeur à vernier q=50µm	d'indication de contact sur surface limité, R		47,4 μm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>		D1200	
Jauge de profondeur numérique q=10µm			14,1 μm+89.10 <sup>-6</sup> . <i>L</i>			

## <u>Électricité-Magnétisme :</u>

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		1 mV à 100 mV 0,1 V à 1 V	2,8 · 10 <sup>-5</sup> *U+2,5 · 10 <sup>-6</sup> · V 2,8 · 10 <sup>-5</sup> *U+6,6 · 10 <sup>-6</sup> · V	Comparaison directe à un Multimètre  HP3458A étalon ET01  Multimètre  HP3458A étalon;	Comparaison HP3458A étalon	
Générateur de tension ; alimentation stabilisée ; source de tension		1 V à 10 V 10 V à 100 V	2,8.10 <sup>-5</sup> *U+7,6 · 10 <sup>-5</sup> · V 2,8 · 10 <sup>-5</sup> *U+8,2 · 10 <sup>-4</sup> · V			
		100 V à 1000 V	2,8 · 10 <sup>-5</sup> *U+9,2·10 <sup>-3</sup> · V			
Générateur de haute tension ; diélectrimètre ; mégohmmètre ; kilo voltmètre	tension ; Tension diélectrimètre ; continue mégohmmètre ;	1 kV à 20 kV	8,1 · 10 <sup>-3</sup> *U+7,5·10 <sup>1</sup> · V	kilo voltmètre étalon VITREK ; ET20 Comparaison directe à un kilo	L	
		1 kV à 37 kV	6,9 · 10 <sup>-3</sup> *U+1,6 · 10 <sup>2</sup> · V	voltmètre étalon VITREK ;		

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand		ndue de mesure/ Range of ominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
0, , , ,		50.11	30 mV à 100 mV	(4,0·10 <sup>-4</sup> *U+1,9.10 <sup>-4</sup> ) V		Multimètre	
Générateur de tension ; alimentation	<b></b>	50 Hz	0,1 V à 1 V	(2,8·10 <sup>-4</sup> *U+1.9.10 <sup>-4</sup> ) V	Comparaison directe à	HP3458A étalon	
stabilisée ; source de	Tension Alternative	à	1 V à 10 V	(2,8·10 <sup>-4</sup> *U+1,0.10 <sup>-3</sup> ) V	un	un ET01 Multimètre HP3458A	L
tension		1kHz	10V à 100 V	(4,0·10 <sup>-4</sup> *U+1,2.10 <sup>-2</sup> ) V	Multimètre HP3458A		
			100 V à 750 V	(1,2·10 <sup>-3</sup> *U+9,3.10 <sup>-2</sup> ) V	étalon ;		

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand		ndue de mesure/ Range of nal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Générateur de haute tension ; diélectrimètre ; mégohmmètre	Tension Alternative	50 Hz	1 kV à 20 kV	(1,0 · 10 <sup>-2</sup> *U+97) V	Comparaison directe à un kilo voltmètre VITREK étalon ;	kilo voltmètre étalon VITREK ; ET20	L

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		5 mA à 10 mA	(5,0.10 <sup>-5</sup> *I+1,9.10 <sup>-6</sup> ) A		M. III	
Générateur de	Courant continu	10 mA à 100 mA	(8,0.10 <sup>-4</sup> *I+1,9.10 <sup>-5</sup> ) A	Comparaison		
courant ; source de		0,1 A à 1 A	(2,2.10 <sup>-4</sup> *I+1,9.10 <sup>-4</sup> ) A	directe à un	Multimètre HP3458A étalon	
courant ; alimentation	Comment altane - 4:f	5 mA à 10 mA	(6,0.10 <sup>-4</sup> *I+5,4.10 <sup>-6</sup> ) A	multimètre	ET01	_
stabilisée	Courant alternatif 50 Hz ; 1 kHz	10 mA à 100 mA	(6,0.10 <sup>-4</sup> *I+5,5.10 <sup>-5</sup> ) A	HP3458A étalon		
		0,1 A à 1 A	(2,0.10 <sup>-3</sup> *I+5,5.10 <sup>-4</sup> ) A			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
	Courant continu	3 A à 10 A	(1,1.10 <sup>-3</sup> *I+9,4.10 <sup>-3</sup> ) A	Comparaison direct à	Calibrateur Fluke 9100	
Mesureur de courant	Courant alternatif 50 Hz à 1 kHz	3 A à 10 A	(4,0.10 <sup>-3</sup> *I+1,5.10 <sup>-1</sup> ) A	un calibrateur FLUKE 9100	ET05	ı
				Comparaison directe à	Pince	_
Pince	Courant alternatif	1 A à 40 A	(7,0.10 <sup>-2</sup> *I+5,5.10 <sup>-1</sup> ) A	un	ampermétrique	
ampermetrique	50 Hz	17(4407)	(1,0.10 1.0,0.10 )/(	Pince ampermétrique	METRIX	
				METRIX	ET06	

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		1 Ω à 10 Ω	(4,0.10 <sup>-5</sup> *R+2,4.10 <sup>-4</sup> ) Ω		Multimètre HP3458A	
Décade de		10 Ω à100 Ω	(4,0.10 <sup>-5</sup> *R+2,2.10 <sup>-3</sup> ) Ω		étalon	
résistance ;		100 Ω à 1 kΩ	(3,0.10 <sup>-5</sup> *R+4,4.10 <sup>-2</sup> ) Ω	Comparaison directe à un	ET01	
Générateur de	Résistance	1 kΩ à 10 kΩ	(3,0.10 <sup>-5</sup> *R+9,7.10 <sup>-2</sup> ) Ω	Multimètre HP3458A		L
résistance		10 kΩ à 100 kΩ	(3,0.10 <sup>-5</sup> *R+1,4) Ω	étalon ;		
resistance		0,1 MΩ à 1 MΩ	$(4,0.10^{-5}*R+3,3.10^{1}) \Omega$	GIAIOII,		
		1 MΩ à 10 MΩ	$(1,5.10^{-4}$ *R+9,0.10 <sup>2</sup> ) $\Omega$			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		30 mV à 300 mV	(1,2.10 <sup>-4</sup> *U +8,8.10 <sup>-6</sup> ) V			
Multimètres ;	Tension	300 mV à 3 V	(1,2.10 <sup>-4</sup> *U +8,4.10 <sup>-5</sup> ) V		Calibrateur Fluke	
Voltmètres ; pince ampermètrique	continue	3 V à 30 V	(1,3.10 <sup>-4</sup> *U +1,1.10 <sup>-3</sup> ) V	- Comparaison directe à un calibrateur Fluke 9100A ;	9100	L
		30 V à 300 V	(1,3.10 <sup>-4</sup> *U +9,7.10 <sup>-3</sup> ) V		ET05	
		300 V à 1000 V	(1,2.10 <sup>-4</sup> *U +4,3.10 <sup>-2</sup> ) V			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval		Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		150 mV à 300 mV		(8,0.10 <sup>-4</sup> *U +5,7.10 <sup>-4</sup> ) V			
Multimètres ;		0,30V à 3 V	50 Hz à 1	(8,0.10 <sup>-4</sup> *U +6,8.10 <sup>-4</sup> ) V	Comparaison directe à un	Calibrateur Fluke	
Voltmètres ; pince ampermètrique	Tension alternative	3 V à 30V	kHz	(8,0.10 <sup>-4</sup> *U +6,6.10 <sup>-3</sup> ) V	calibrateur Fluke 9100 ;	9100 ET05	L
		30 V à 300 V		(5,0.10 <sup>-4</sup> *U +3,0.10 <sup>-2</sup> )V			
		300 V à 950 V		(1,0.10 <sup>-3</sup> *U +2,8.10 <sup>-1</sup> ) V			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		0,3 mA à 3 mA	(2,8.10 <sup>-4</sup> *I+7,0.10 <sup>-7</sup> ) A			
Multimètres ; Ampèremètres; pince	Courant continu	3 mA à 30 mA	(2,8.10 <sup>-4</sup> *I+6,7.10 <sup>-6</sup> ) A	Comparaison directe à un calibrateur Fluke 9100 ;	Calibrateur Fluke 9100 ET05	
ampermétrique	Codrant continu	30 mA à 300 mA	(3,2.10 <sup>-4</sup> *I+6,3.10 <sup>-5</sup> ) A			L .
		300 mA à 3 A	(1,2.10 <sup>-3</sup> *I+7,8.10 <sup>-4</sup> ) A			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval		Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Multimètres ; Ampèremètres; pince ampermétrique	Courant alternatif		10 mA à 30 mA	(1,4.10 <sup>-3</sup> *I+1,4.10 <sup>-5</sup> ) A	Comparaison directe à un Calibrateur FLUKE 9100;	Calibrateur Fluke 9100	
			30 mA à 300 mA	(1,6.10 <sup>-3</sup> *I+1,5.10 <sup>-4</sup> ) A		ET05	L
			0,3 A à 3 A	(2,0.10 <sup>-3</sup> *I+2,0.10 <sup>-3</sup> ) A			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
	Resistance	1 MΩ à 10 MΩ				
Diléctrimètres ; Mégohmmètres		10 MΩ à 100 MΩ 20 V	(1,0.10 <sup>-2</sup> *R+3,4.10 <sup>3</sup> )Ω	Comparaison directe à un	Décade de résistance	L
C		100 MΩ à 1000 MΩ 240 V	(1,0.10 <sup>-2</sup> *R+6,0.106) Ω	Décade de résistance	ET24	
		1 GΩ à 10 GΩ 240 V	(1,0.10 <sup>-2</sup> *R+2,7.10 <sup>8</sup> )Ω			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	<b>Mesurande/</b> Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		3 Ω à 38 Ω	(5,0.10 <sup>-4</sup> *R+2,1.10 <sup>-2</sup> ) Ω			
		38 Ω à 380 Ω	(4,0.10 <sup>-4</sup> *R+4,4.10 <sup>-2</sup> ) Ω		Calibrateur Fluke 9100 ET05	
		0,38 kΩ à 3,8 kΩ	(3,0.10 <sup>-4</sup> *R+ 1,7.10 <sup>-1</sup> ) Ω	Comparaison directe à		
Multimètres; ohmmètres	Resistance	3,8 kΩ à 38 kΩ	(4,0.10 <sup>-4</sup> *R+1,7) Ω	un Calibrateur FLUKE 9100 ;		L
		38 kΩ à 380 kΩ	(4,0.10 <sup>-4</sup> *R+17) Ω			
		0,38 ΜΩ à 3,80 ΜΩ	(1,0.10 <sup>-3</sup> *R +6,6.10 <sup>2</sup> ) Ω			
		3,8 ΜΩ à 38 ΜΩ	(3,0.10 <sup>-3</sup> *R+1,7.10 <sup>5</sup> ) Ω			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		1 mV à 100 mV	(4,0.10 <sup>-5</sup> *U+2,8.10 <sup>-6</sup> ) V			
		100mV à 1 V	(4,0.10 <sup>-5</sup> *U+7,0.10 <sup>-6</sup> ) V	Comparaison directe à un Multimètre HP3458A étalon ;	Multimètre HP3458A	
Générateur de tension ; alimentation stabilisée ; source de		1 V à 10 V	(3,0.10 <sup>-5</sup> *U+7,6.10 <sup>-5</sup> ) V		étalon ET01	
tension	Tension continue	10 V à 100 V	(5,6.10 <sup>-5</sup> *U+1,3.10 <sup>-3</sup> ) V		LIUI	S
		100 V à 1000 V	(5,6.10 <sup>-5</sup> *U+9,3.10 <sup>-3</sup> ) V			
Générateur de haute tension ; diélectrimètre ; mégohmmètre Kilo voltmètre		1 kV à 10 kV	(8,2.10 <sup>-3</sup> *U+7,5.10 <sup>1</sup> ) V	Comparaison directe à un kilo voltmètre VITREK étalon ;	kilo voltmètre étalon VITREK ; ET20	

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval		Range of élargie/Expanded Textes de ré		Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
			20 mV à 100 mV	(7,2.10 <sup>-4</sup> *U+1,9.10 <sup>-4</sup> ) V		Multimètre HP3458A étalon ET01	
Générateur de tension ;		50 Hz	100 mV à 1V	(6,6.10 <sup>-4</sup> *U+1,9.10 <sup>-4</sup> ) V	Comparaison directe à		
alimentation stabilisée ; source	Tension Alternative	e à	1 V à 10 V	(6,6.10 <sup>-4</sup> *U+1,1.10 <sup>-3</sup> ) V	un		s
de tension		1 kHz	10 V à 100 V	(7,2.10 <sup>-4</sup> *U+1,2.10 <sup>-2</sup> ) V	Multimètre HP3458A étalon ;		
			100 V 500 V	(1,4.10 <sup>-3</sup> *U+9,6.10 <sup>-2</sup> ) V			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
	Courant continu	5 mA à 10 mA	(6,9.10 <sup>-5</sup> *I+1,9.10 <sup>-6</sup> ) A			
		10 mA à 100 mA	(8,0.10 <sup>-4</sup> *I+1,9.10 <sup>-5</sup> ) A	Comparaison directe à un multimètre HP3458A étalon ;		
Générateur de courant ; source de		0,1 A à 1 A	(2,3.10 <sup>-4</sup> *I+1,9.10 <sup>-4</sup> ) A		Multimètre HP3458A étalon	S
courant ; alimentation		5 mA à 10 mA	(7,7.10 <sup>-4</sup> *I+5,4.10 <sup>-6</sup> ) A		ET01	
stabilisée	Courant alternatif 50 Hz à 1 kHz	10 mA à 100 mA	(7,7.10 <sup>-4</sup> *I+5,5.10 <sup>-5</sup> ) A			
		0,1 A à 1 A	(2,1.10-3 *I+5,5.10 <sup>-4</sup> ) A			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
	Resistance	1 Ω à 10 Ω	4,7.10 <sup>-5</sup> *R+3,4.10 <sup>-4</sup> ) Ω	Comparaison directe à un Multimètre HP3458A étalon ;		
		10 Ω à100 Ω	(4,7.10 <sup>-5</sup> *R+3,2.10 <sup>-3</sup> ) Ω		Multimètre	
Décade de résistance ;		100 Ω à 1 kΩ	(3,8.10 <sup>-5</sup> *R+4,4.10 <sup>-2</sup> ) Ω		HP3458A étalon	
Générateur de résistance		1 kΩ à 10 kΩ	(3,8.10 <sup>-5</sup> *R+1,0.10 <sup>-1</sup> ) Ω			S
		10 kΩ à 100 kΩ	(3,8.10 <sup>-5</sup> *R+1,4) Ω		ET01	
		0,1 ΜΩ à 1 ΜΩ	(4,7.10 <sup>-5</sup> *R+4,1.10 <sup>1</sup> ) Ω			
		1 MΩ à 10 MΩ	(1,9.10 <sup>-4</sup> *R+1,0.10 <sup>3</sup> ) Ω			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		30 mV à 300 mV	(1,2.10 <sup>-4</sup> *U +2,9.10 <sup>-5</sup> ) V	Comparaison directe à un	Calibrateur Fluke	
Multimètres ;	T	300 mV à 3 V	(1,2.10 <sup>-4</sup> *U +1,6.10 <sup>-4</sup> ) V			
Voltmètres ; Tension pince continue ampermètrique	3 V à 30 V	(1,3.10 <sup>-4</sup> *U +1,8.10 <sup>-3</sup> ) V	calibrateur Fluke 9100 étalon	9100	S	
		30 V à 300 V	(1,3.10 <sup>-4</sup> *U +1,7.10 <sup>-2</sup> ) V		ET05	
		300 V à 1000 V	(1,2.10 <sup>-4</sup> *U +1,5.10 <sup>-1</sup> ) V			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval		Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
	Tension alternative	150 mV à 300mV	- 50 Hz à 1 kHz	(8,0.10 <sup>-4</sup> *U +5,8.10 <sup>-4</sup> ) V	Comparaison directe à un calibrateur Fluke 9100A ;	Calibrateur Fluke 9100 ET05	S
Multimètres ;		0,3 V à 3 V		(8,0.10 <sup>-4</sup> *U +7,0.10 <sup>-4</sup> ) V			
Voltmètres ; pince ampermètrique		3 V à 30V		(8,0.10 <sup>-4</sup> *U +6,6.10 <sup>-3</sup> ) V			
ampermeulque		30 V à 300 V		(1,0.10 <sup>-3</sup> *U +6,1.10 <sup>-2</sup> ) V			
		300 V à 950 V		(1,0.10 <sup>-3</sup> *U +2,8.10 <sup>-1</sup> ) V			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Multimètres ;		0,3 mA à 3 mA	(2,8.10 <sup>-4</sup> *I+8,1.10 <sup>-6</sup> ) A			
ampèremètre ;	Courant	3 mA à 30 mA	(2,8.10 <sup>-4</sup> *I+1,0.10 <sup>-5</sup> ) A	Comparaison directe à un calibrateur Fluke 9100 ;	Calibrateur Fluke 9100	s
continue	30 mA à 300 mA	(3,2.10 <sup>-4</sup> *I+6,5.10 <sup>-5</sup> ) A	cumpratour Franco o roo ,	ET05		
		300 mA à 3 A	(1,2.10 <sup>-3</sup> *I+7,9.10 <sup>-4</sup> ) A			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande Mesurande / Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval		Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
Multimètres ;	Courant alternatif	à	10 mA à 30 mA	(1,4.10 <sup>-3</sup> *I+9,1.10 <sup>-5</sup> ) A	Comparaison directe à un Calibrateur FLUKE 9100;	Calibrateur Fluke 9100 ET05	S
Ampèremètres; pince ampermétrique			30 mA à 300 mA	(1,6.10 <sup>-3</sup> *I+1,8.10 <sup>-4</sup> ) A			
,			0,3 A à 3 A	(2,0.10 <sup>-3</sup> *I+2,0.10 <sup>-3</sup> ) A			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
	Resistance	1MΩ à 10 MΩ 20V	(1,0.10 <sup>-2</sup> *R+3,1.10 <sup>2</sup> )Ω	Décade de résista  Comparaison directe à un ET24  Décade de résistance		e S
Diléctrimètres ; Mégohmmètres		10MΩ à 100 MΩ 20V	(1,0.10 <sup>-2</sup> *R+3,4.10 <sup>3</sup> )Ω		Décade de résistance ET24	
		100MΩ à 1000 MΩ 240V	(1,0.10 <sup>-2</sup> *R+6,0.10 <sup>6</sup> ) Ω			
		1GΩ à 10GΩ 240V	(1,0.10 <sup>-2</sup> *R+2,7.10 <sup>8</sup> )Ω			

Objets, instruments soumis à l'étalonnage/ Equipement under calibration	Mesurande Mesurande/ Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes.	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		3 Ω à 38 Ω	(5,0.10 <sup>-4</sup> *R+2,1.10 <sup>-2</sup> ) Ω			
		38 Ω à 380 Ω	(4,0.10 <sup>-4</sup> *R+4,6.10 <sup>-2</sup> ) Ω			
	Resistance	0,38 kΩ à 3,8 kΩ	(3,0.10 <sup>-4</sup> *R+ 2,2.10 <sup>-1</sup> )Ω		Calibrateur Fluke 9100 ET05	s
Multimètres; ohmmètres		3,8 kΩ à 38 kΩ	(4,0.10 <sup>-4</sup> *R+2,2) Ω	Comparaison directe à un  Calibrateur FLUKE 9100 ;		
		38 kΩ à 380 kΩ	(4,0.10 <sup>-4</sup> *R+22) Ω	Cumpratour i Edite d'100 , E 100		
		0,38 ΜΩ à 3,80 ΜΩ	(1,0.10 <sup>-3</sup> *R +6,8.10 <sup>2</sup> ) Ω			
		3,8 ΜΩ à 38 ΜΩ	(3,0.10 <sup>-3</sup> *R+1,7.10 <sup>5</sup> ) Ω			

Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)	Mesurande / Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes.	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		100PF à 1 nF	(2,6.10 <sup>-11</sup> ) F			
RCL mètre		1nF à 10 nF	(2,4.10 <sup>-10</sup> ) F	Boite à	Décade de capacité DC05	L
Générateur de capacité	Capacité -	10 nF à 100nF	(5,2.10 <sup>-8</sup> ) F	décade de capacité DC05 Procédure PT033	T0932	
		100nF à 1 μF	(2,0.10 <sup>-5</sup> ) F			
Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)	Mesurande / Measurand	Etendue de mesure/ Range of a nominal indication interval	Incertitude élargie/Expanded Uncertainty	Référentiels Standards/ Methods Textes réglementaires Textes de référence Normes Méthode (publiées, adaptées, internes internes.)	Principaux moyens utilisés/ Main means	Prestation en laboratoire (L) ou sur site (S)/ Calibration on Lab (L) Calibration on site (S)
		100 µH à 1mH	(5,3.10 <sup>-2</sup> *L+5,8.10 <sup>-8</sup> ) H	Boite à	Décade d'inductance	
RCL mètre Générateur d'inductance	Inductance	1 mH à 10 mH	(5,0.10 <sup>-2</sup> *L+5,8.10 <sup>-7</sup> ) H	Décade d'inductance DL07 Procédure PT033	DL07	L
	maddand	10 mH à 100 mH	(5,0.10 <sup>-2</sup> *L+5,8.10 <sup>-6</sup> ) H		T0931	

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

H est la valeur de l'inductance électrique exprimée en Henry.

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères

L est la valeur de l'inductance exprimée en henrys

Date d'effet/ Granting date 16/12/2021

Le Directeur Général du Conseil National d'Accréditation

**The General Director** 

Yassir

Cette annexe technique peut faire l'objet de modifications de la part du TUNAC. Dans ce cas, la nouvelle annexe technique annule et remplace toutes les annexes techniques précédentes.